

## インディ500（インディアナポリス）練習走行中

[初] Part3(435)



T.ベッテンハウゼン(Tony Bettenhausen Sr.)のマシンが、メイン・ストレートで突然挙動を乱し、外壁に飛び込んでしまう。転がり続けたマシンは、ウォールとグランドスタンドの間の草地に逆さまになって停止。救出されたドライバーは、ほぼ即死であった。

なお、この事故とは別に多重クラッシュが発生している。

[1961 Indy 500 crash \(YouTube\)](#)